


Pièces détachées perceuse à percussion UniversallImpact 800 Bosch type 3 603 A31 100

3 603 A31 100

Issue
Stand 17-11-22 Fig. /Abb. 1




La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse à percussion UniversallImpact 800 Bosch type 3 603 A31 100

3 603 A31 100

Issue } 18-11-08 Fig. /Abb. 2
Stand }



1	coquille / boîtier plastique réf. 1 600 A00 85E
2	stator moteur 220-240V réf. 2 609 003 196
3	induit rotor moteur réf. 2 609 007 835
4	interrupteur / variateur réf. 1 607 200 37E
6	manchon passe-câble d'alimentation réf. 2 609 006 376
16	couronne porte balais charbon réf. 1 600 A00 4KY
19	vis fermeture boîtier réf. 2 603 490 022
34	pont porte palier réf. 1 600 A00 4SA
37	pignon broche de perçage réf. 1 606 300 00G
39	mandrin à serrage rapide réf. 1 600 A00 MH4
45	curseur commande inverseur réf. 1 600 A00 DC0
654	poignée supplémentaire réf. 1 602 025 08W
655	butée de profondeur réf. 2 609 005 615
805	câble d'alimentation réf. 1 607 000 387
836	broche porte-mandrin 1 600 A01 1KA