


Pièces détachées scie-sabre GSA 1100 E Bosch Typ 3 601 F4C 800

Issue } 20-05-20

Fig./Abb. 1

Anzugsmomente	
Torque values	
Couple de serrage	
Pares de apriete	
Pos. 19	= 0,3 - 0,5 Nm
22a	= 3,0 - 3,5 Nm
22b	= 2,15 - 2,75 Nm
28	= 2,15 - 2,75 Nm
48	= 0,8 - 1,2 Nm
56	= 1,35 - 1,75 Nm
57	= 1,35 - 1,75 Nm
60	= 0,5 - 0,8 Nm
65	= 1,75 - 2,15 Nm
69	= 1,35 - 1,75 Nm
73	= 3,0 - 3,05 Nm
79	= 1,35 - 1,75 Nm
80	= 3,0 - 3,5 Nm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie-sabre GSA 1100 E Bosch Typ 3 601 F4C 800

5	câble d'alimentation avec prise secteur réf. 2 610 015 553
23	rondelle ressort pour vis de fixation du porte-lame réf. 1 619 P04 820
25	joint feutre tringle de course réf. 1 619 P04 821
26	douille de guidage pour tringle de course réf. 2 610 956 896
29	porte-lame réf. 1 619 PA4 168
37	roulement à aiguille pour entraînement tringle de course réf. 1 619 P04 823
41	roulement à bille roue à excentrique entraînement lame réf. 2 610 956 889
47	plaque de fermeture boîtier réf. 1 619 P04 826
49	pied d'appui réf. 2 610 956 898
57	vis assemblage poignée réf. 2 610 956 865
59	barrette de connexion réf. 2 610 956 870
73	lame entraînement 6 pans creux fixation porte-lame réf. 1 619 P05 408
78	tringle de course réf. 1 619 PA0 471
78/30	goupille fixation porte-lame réf. 1 619 PA4 107
810	balais-charbon réf. 2 610 956 917

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!