


Pièces détachées perceuse à percussion 6005 Skil type F 015 6005 01

Balais carbon, mandrin, interrupteur, condensateur... Trouvez la pièce détachée pour réparation de votre perceuse 6005 Skil

F 015 628 001
Stand } 05-10
Issue } 06-06-14

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées perceuse à percussion 6005 Skil type F 015 6005 01

NOMENCLATURE

- 4 interrupteur variateur
- 5 cable d'alimentation
- 12 condensateur filtre antiparasite
- 16 balais charbon
- 803 induit rotor
- 821 set mandrin + broche de perçage


ACCESSOIRES



Forêts multimatériaux



Forêts métal HSS-Co



Forêts matériaux



Forêts à béton



Forêts à bois

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!