


Pièces détachées perceuse 1764 Skil Typ F 015 176 401

F 015 176 401

Stand } 12-03-23 **Fig./Abb. 1**
Issue }



forêt SDS plus

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificacions reserves
Salvo modificaciones

porte embout vissage

burin SDS plus

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!