


Pièces détachées visseuse à choc GDX 18V-180 Bosch type 3 601 JG5 200

3 601 JG5 200

Stand } 19-03
Issue } 19-04-15

Fig./Abb. 1




La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées visseuse à choc GDX 18V-180 Bosch type 3 601 JG5 200

3 601 JG5 200

Stand }
Issue } 19-12-13

Fig./Abb. 2



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées visseuse à choc GDX 18V-180 Bosch type 3 601 JG5 200

2	moteur 18V réf. 1 607 022 67M
4	interrupteur / module électronique réf. 1 600 A01 1E6
5	curseur commande inverseur de rotation réf. 2 609 100 698
45	boîte de transmission réf. 1 600 A00 N61
45/46	bague caoutchouc porte-outil réf. 2 609 170 157
45/47	circlip porte-outil réf. 2 609 111 262
58	dragonne de maintien sécurité réf. 2 609 100 301
100	clip portage ceinture réf. 2 609 111 584
101	vis empreinte Torx® Ø3mm x longueur 16mm fermeture boîtier réf. 2 609 110 201
105	vis de fixation pour clip ceinture réf. 2 609 110 834
802	stator moteur réf. 1 600 A00 3V5
803	rotor / induit réf. 1 600 A01 5UW
810	balais charbon réf. 1 607 014 18R
816	couronne porte balais réf. 1 600 A01 1KB