




# Pièces détachées perceuse à percussion Bosch PSB 500 RE type 0 603 387 780

0 603 387 780

Stand } DB-8Z  
Issue } 09-06-16

**Fig./Abb. 1**

\* Montage  
assembly  
position de montage  
position de montage



Änderungen vorbehalten  
Modifications reserved  
Modifications reserves  
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!


## Nomenclature PSB 500 RE type 0 603 387 780

1	coque / boîtier
2	stator / bobine moteur
3	induit / rotor moteur
3/14	roulement à bille 8x22x7mm induit / rotor
5	câble d'alimentation
19	vis de fermeture coque
25	commutateur inverseur de sens de rotation
39	mandrin serrage rapide 13mm
654	poignée supplémentaire
655	butée de profondeur
804	interrupteur variateur de vitesse
816	balais carbon
836	broche de perçage / axe porte-mandrin

## Accessoires PSB 500 RE type 0 603 387 780



mandrin à clé 13mm



assortiment forêts multiconstruction



assortiment forêts à métaux



assortiment mèches à bois plates



assortiment forêts à pierre

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!