


Pièces détachées perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-45 Bosch Typ 3 601 JK3 300

3 601 JK3 300

Issue
Stand 22-02-08

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

Nomenclature pièces détachées perceuse-visseuse à percussion GSB 18V-45 Bosch Typ 3 601 JK3 300

1	boitier moteur réf. 1 605 806 62H
3	stator de moteur à commutation électronique réf. 1 619 P15 696
6	interrupteur module électronique réf. 2 607 202 513
25	mandrin à serrage rapide 1,5-13mm réf. 1 600 A02 N9H
45	boite de transmission 2 vitesses à engrenage planétaire réf. 1 600 A02 65A
91	batterie ProCore 18V 4Ah Bosch
101	vis fermeture coque réf. 2 609 110 201
107	vis fixation mandrin réf. 2 603 421 229
653	chargeur de batterie GAL 18V-40 Bosch