


Pièces détachées scie circulaire GKS 190 Bosch Typ 3 601 F23 000

3 601 F23 000

Issue
Stand } 18-10-16

Fig./Abb. 1

* 12 = Typ . 000; . 030; . 060; . 070; . 0N0



Anzugsmomente
Torque values
Couple de serrage
Pares de apriete
Pos. 19 = 1,0 - 1,4Nm
52 = 6,0 - 9,0Nm
87 = 1,3 - 1,7Nm
88 = 1,8 - 2,2Nm
92 = 1,6 - 2,0Nm
93 = 3,5 - 4,5Nm
94 = 2,8 - 3,2Nm
96 = 0,5 - 0,7Nm

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Pièces détachées scie circulaire GKS 190 Bosch Typ 3 601 F23 000

2	épanouissement polaire / stator réf. 1 619 P04 474
4	interrupteur / commutateur réf. 1 619 P06 208
12	condensateur antiparasitaire réf. 1 619 P06 210
13	roulement à bille 7x19x6mm réf. 1 619 P00 456
16	porte-balai charbon réf. 1 619 P06 212
19	vis à tête bombée Torx Ø4mm x longueur 12mm bride câble réf. 2 603 490 021
50	flasque intérieure pour serrage de lame réf. 1 619 P06 341
51	rondelle flasque pour fixation de lame 1 619 P06 231
52	vis pour serrage de lame réf. 1 619 P06 232
58	capot protection pendulaire scie circulaire réf. 1 600 A00 XZ6
76	écrou à oreille réglage d'angle réf. 1 619 P06 244
81	tige système réglage profondeur de coupe réf. 1 619 P07 620
83	ressort levier réglage profondeur de coupe réf. 1 619 X01 792
84	capuchon levier réglage profondeur de coupe réf. 1 619 P17 212
803	induit / rotor de moteur réf. 1 619 P06 345
805	câble d'alimentation réf. 1 607 000 391
810	jeu de 2 balais charbon réf. 1 619 P06 346
850	boite d'engrenages de transmission réf. 1 619 P06 392
869	plaque de base réf. 1 619 P06 391



patin de guidage pour rail FSN 70 et FSN 140



butée parallèle réf. 1 619 X01 612