


Pièces détachées visseuse à choc GDX 18V-200 C Bosch Typ 3 601 JG4 200

3 601 JG4 200
Stand } 19-04
Issue } 20-11-11

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées visseuse à choc GDX 18V-200 C Bosch Typ 3 601 JG4 200

1	coquille / boîtier moteur réf. 1 605 806 5CZ
2	stator moteur à commutation électronique réf. 1 619 P14 412
3	rotor moteur à commutation électronique réf. 1 619 P14 405
4	module électronique de régulation réf. 1 607 233 5EV
5	curseur de commande inverseur sens de rotation réf. 1 600 A01 1KN
7	couvercle module de connectivité réf. 1 600 A00 RU8
45	boîte de transmission réf. 1 600 A01 PG3
45/61	bague porte-outil réf. 0 618 800 045
45/65	bague douille porte-outil réf. 1 604 601 032
50	clavier interface réglage fonctions réf. 1 600 A01 3BB
58	dragonne de portage poignet réf. 2 609 100 301
100	clip portage ceinture réf. 2 609 111 584
101	vis fermeture coque réf. 2 609 110 201
105	vis fixation clip portage ceinture réf. 2 609 110 834
862	bague déverrouillage porte-outil réf. 1 600 A01 N0V