


Pièces détachées visseuse d'angle GWI 10,8 V-Li Bosch Typ 3 601 C60 U00

Moteur, interrupteur, transmission, platine ... Tout pour la réparation de votre visseuse d'angle

3 601 C60 U00

Issue
Stand } 09-08-19

Fig./Abb. 1



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature GWI 10,8 V-Li Bosch Typ 3 601 C60 U00

91/1	batterie GBA 12V - 3Ah lithium-ion
91/2	batterie GBA 12V - 4 Ah lithium-ion
101	vis de fermeture coquille
102	clip assemblage boîtier réf. 2 609 110 537
653	chargeur rapide GAL 12V-40 courant 4A
653/1	chargeur rapide GAL 1230 CV courant 3A
802	moteur 12V
845	engrenage de transmission avec tête orientable

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!