


Pièces détachées visseuse à choc GDS 18V-210 C Bosch Typ 3 601 JJ0 300

3 601 JJ0 300

Stand } 21-05-20
Issue } 21-05-27

Fig./Abb. 1



La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!

Nomenclature pièces détachées visseuse à choc GDS 18V-210 C Bosch Typ 3 601 JJ0 300

2	stator de moteur EC réf. 1 619 P15 347
3	rotor de moteur à commutation électronique réf. 1 619 P14 405
4	module électronique de régulation réf. 1 607 233 5MK
5	curseur de commande inverseur rotation réf. 1 600 A01 YF1
6	interrupteur / gachette commande variateur réf. 2 607 202 501
45	engrenage planétaire de transmission réf. 1 600 A01 C6F
45/61	bague porte-outil réf. 0 618 800 045
50	clavier de commande mode fonctionnement réf. 1 600 A01 Z0M
58	dragonne de portage poignet réf. 2 609 100 301
70	bague de protection porte-outil réf. 1 600 A01 YZ3
100	clip portage ceinture réf. 2 609 111 584
101	vis fermeture coque réf. 2 609 110 201
105	vis fixation clip portage ceinture réf. 2 609 110 834