


Pièces détachées perceuse à percussion GSB 18 RE Bosch Typ 0 601 195 703

0 601 195 703
Issue 94-09
Stand 94-09

Fig./Abb. 1



* Linksgewinde
Left hand thread
Filetage gauche
Rosca izquierda

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!


Pièces détachées perceuse à percussion GSB 18 RE Bosch Typ 0 601 195 703

0 601 195 703

Issue | ~~94-09~~

Stand | 94-09

Fig./Abb. 2



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modificaciones reservadas
Salvo modificaciones

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? **Contactez nous!**

Pièces détachées perceuse à percussion GSB 18 RE Bosch Typ 0 601 195 703

1	coquille / carter moteur réf. 2 605 104 309
2	stator moteur réf. 2 604 220 429
3/60	ventilateur rotor réf. 2 606 610 029
4	interrupteur variateur réf. 2 607 200 209
16	porte-balais charbon réf. 2 604 337 003
26	roulement à bille 17x35x10mm réf. 1 900 905 163
59	boîte antiparasite / self fil blanc réf. 2 604 465 097
765	mandrin à clé 13mm réf. 1 608 571 069
805	câble d'alimentation réf. 1 607 000 385
810	jeu de balais charbon réf. 2 604 321 905

La pièce que vous recherchez n'a pas de lien? Contactez nous!